


مخاطر الحرائق



أهم مسببات الحرائق

أسباب الحرائق

من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الحرائق وخاصة في المواقع الصناعية ما يلي:



- الجهل والإهمال واللامبالاة والتجريح.

- التخزين السيئ والخطر للمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار.

- تشبع مكان العمل بالأبخرة والغازات والأقربة القابلة للاشتعال في وجود سوء التهوية.

- حدوث شرر أو ارتفاع غير عادي في درجة الحرارة نتيجة الاحتكاك في الأجزاء الميكانيكية.

- الاعطال الكهربائية أو وجود مواد سهلة الاشتعال بالقرب من أجهزة كهربائية تستخدم لأغراض التسخين.

- العبث وإشعال النار بالقرب من الأماكن الخطرة أو بحسن النية أو رمي بقايا السجائر.

- ترك المهملات والفضلات القابلة للاشتعال بمنطقة التصنيع والتي تشتعل ذاتياً بوجود الحرارة.

- وجود النفايات السائلة والزيوت القابلة للاشتعال على أراضيات منطقة التصنيع .

اللوقاية من خطر الحرائق

قواعد عامة لإطفاء الحرائق

يجب أن تكافح الحرائق مع اتجاه الريح وليس العكس
بعد عن الحرائق بحوالى ٣ إلى ٥ متر وأبدأ المكافحة
لا تكافح الحرائق من منتصفه بل من الأمام إلى الخلف
حرك الطفاییه للیمین والیسار اثناء المكافحة
كافح الحرائق دائماً من أسفل إلى أعلى
لا تترك مكان الحرائق حتى تتأكد من اطفائه تماماً
يتم تثبيت طفایيات الحرائق بالقرب من مخارج الطوارئ
يجب عدم وجود عوائق في طريق الوصول للطفاییه



الأكاديمية العربية الدولية
منصة مسار



الأكاديمية العربية الدولية
منصة مسار

<https://masar.aiacademy.info>

طرق إطفاء الحرائق

طرق إطفاء الحرائق

١ تجوية الحرائق

يتم حرمان الحرائق من المواد القابلة للإشتعال، وذلك بنقل البضائع والمواد المتوفرة بمكان الحرائق بعيداً عن تأثير الحرارة واللتهب، كما يمكن سحب السوائل القابلة للإشتعال من الصهاريج الموجودة بها الحرائق.



٢ خنق الحرائق

اخنق الحرائق وامنع وصول الأوكسجين له، وذلك إما بقطفية الحرائق بالرغاوي أو استعمال غاز ثان أوكسيد الكربون الذي يحل محل الأوكسجين كذلك بإستخدام الهالون أو البويرة أو بقطفية الحريق ببطانية مبللة بالماء.



٣ تبريد الحرائق

قم بتبريد الحرائق عن طريق تخفيف درجة الحرارة وتعتبر هذه الطريقة الأكثر شيوعاً في إطفاء الحرائق وذلك بإستخدام المياه وتعتمد هذه الطريقة أساساً على قدرة إمتصاص الماء لحرارة المواد المشتعلة.



٤ إيقاف التفاعل المتسلسل للحرائق

بعض مواد الإطفاء المقدرة على إيقاف التفاعل المتسلسل للحرائق، وهذه المواد هي البويرة والهالون.
حيثيات البويرة تمتص الشقوق الحالية للتفاعل المتسلسل للحريق وتوقفه.

